

# CHAPAS DE ACERO

## LAMINADAS EN CALIENTE

Tabla de Pesos y Medidas		
ESPESOR		PESO
Pulgadas	mm	x m <sup>2</sup>
1/8	3,20	25,12
5/32	4,00	31,70
3/16	4,75	37,70
1/4	6,35	50,24
5/16	8,00	62,80
3/8	9,50	75,36
7/16	11,11	88,00
1/2	12,70	100,50
9/16	14,30	113,05
5/8	15,80	125,60
3/4	19,05	150,70
7/8	22,20	175,85
1	25,40	201,00
1 1/4	31,70	251,20
1 1/2	38,10	301,44

## LAMINADAS EN FRIO

Tabla de Pesos y Medidas				
ESPESOR		PESO		
Calibre	mm	x m <sup>2</sup>	1,00 x 2,00m	1,22 x 2,44m
12	2,50	19,80	39,60	58,94
14	2,00	15,84	31,68	47,15
16	1,60	12,60	25,20	37,51
18	1,25	9,90	19,80	29,47
19	1,07	8,47	16,94	25,21
20	0,90	7,12	14,24	21,19
21	0,80	6,35	12,70	18,90
22	0,70	5,54	11,08	16,49
23	0,65	5,15	10,30	15,33
24	0,56	4,35	8,70	12,95
25	0,50	3,96	7,92	11,79
26	0,45	3,56	7,12	10,60
27	0,40	3,16	6,32	9,41
28	0,35	2,77	5,54	8,25
30	0,30	2,38	4,76	7,08